

NEW PRODUCT HIGHLIGHT | JAN2019



Blue Print ADN16143

passend für:
Dacia, Nissan und Renault 1.5dCi Motor

verschiedene Modelle

DE



MOTOR ÖLKÜHLER

Funktion

Unterstützung zur Kühlung des Motoröls.

Bekannte Fehler

Dichtungsring - kann im Laufe der Zeit aushärten, brechen und Motoröl oder Kühlflüssigkeit kann austreten.

Innere Fehler - möglicherweise durch Korrosion verursacht, durch falsche Wartung des Kühlmittels oder Gebrauch von falscher Kühlmittelflüssigkeit.

Motoröl mit Kühlflüssigkeit gemischt - falls ein Defekt im Inneren des Ölkühlers auftritt werden Spuren von Motoröl in der Kühlflüssigkeit gefunden, denn während der Motor läuft, tritt Motoröl ins Kühlsystem, da der Öldruck höher ist als der Druck im Kühlsystem.

Kühlflüssigkeit mit Motoröl gemischt - wenn der Motor ausgeschaltet ist, ist das Kühlsystem immer noch unter Druck und Kühlflüssigkeit kann in das Motoröl gelangen.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com