



Wichtiger Montagehinweis

Steuerkettensatz 7500002

Korrekte Einbaulage des Steuerketten-Spanners

Bei der Montage des Kettenspanners ist auf die korrekte Einbaulage zu achten.

Problem

Wird der Kettenspanner zu tief montiert, stößt die Gleitschiene am oberen Gehäuseteil des Spanners an und die Gleitschiene kann nicht vollständig einfahren.

Dadurch wird die Spannung der Kette nicht korrekt gesteuert.



Montageinformation für die korrekte Einbaulage

- Die Gleitschiene montieren.
- Den Kettenspanner einbauen, mit beiden Schrauben leicht fixieren.
- Den Spanner von Hand so verdrehen, dass die obere Gehäusekante in der Aussparung der Gleitschiene zum Liegen kommt.
- Schrauben endgültig festziehen.
- Prüfen Sie die Freigängigkeit der Gleitschiene über den gesamten Verstellbereich

Grundsätzlich sind die Montagevorgaben und Anzugsmomente des Fahrzeugherstellers einzuhalten.





Important installation notice

Timing chain kit 7500002

Correct fitting position for the timing chain tensioner.

When mounting the chain tensioner, please observe the correct fitting position

Problem

If the chain tensioner is mounted too low, the slide rail will hit the upper part of the tensioner's housing and it cannot extend completely.

So the chain's tension is not guided correctly.



Mounting information for the correct fitting position

- Mount the slide rail.
- Mount the chain tensioner, attach both screws loosely
- Turn the tensioner by hand, so that the housing edge comes to rest in the gap of the slide rail. Tighten the screws completely
- Check the slide rail for freedom of movement at the whole adjustment area

Manufacturer's specifications must be observed all the time.

