

VKM 23244

Technisches Mitteilung – Februar 2006



PSA 1,9 D (DW8-Motoren) und PSA 2,0 HDi 8V (DW10-Motoren)




VKM 23244 wird durch VKM 23246 ersetzt.




Die Ersetzung erfolgt aufgrund der Materialangleichung der Umlenkrolle.

PSA hat kürzlich den Inhalt der OES-Sets für die DW8- und DW10-Motoren abgeändert. Diesbezüglich wurde die Umlenkrolle von Metall auf Kunststoff geändert: Alte Umlenkrolle Metall - Neue Umlenkrolle Kunststoff.



Kit: alt



Kit: neu



SKF kits - VKMA 03244 / 03247-Inhalt neu

© SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2006
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

