

Blue Print

ADA102109, ADC42115,
ADK82104, ADK82106,
ADK82107, ADN12121



Passend für:
Suzuki Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter, verschiedene Modelle



DE

Ölfilter

Problem

Die Ölkontrollleuchte/ Ölwechselanzeige leuchtet permanent und der Fahrer missversteht/ ignoriert die Warnleuchte und fährt sein Fahrzeug weiter ohne einen Ölwechsel durchzuführen.

Grund

Das Motoröl bei Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter wird übermäßig durch Kraftstoff verdünnt. Das Öl verschlechtert sich und die Viskosität wird verringert, was sich auf die Schmierfähigkeit auswirken und zu einem Motorschaden führen kann. Dies kann durch häufige Kurzstreckenfahrten oder durch Langstreckenfahrten mit geringer Geschwindigkeit bedingt sein. Das Fahrzeug erfasst, dass sich das Öl verschlechtert hat und zeigt den anstehenden Ölwechsel durch Leuchten der Warnlampe an und warnt so den Fahrer das Öl zu wechseln.

Lösung

Wechseln Sie das Motoröl und den Ölfilter und setzen Sie die Warnlampe zurück.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com