

# Blue Print ADG030148, ADG030149, ADB113012

Passend für:  
BMW MINI 1.4i, 1.6i und 1.4TD 2001 > 2008



DE




Abbildung 1

## Kupplungssatz

### Problem

Bei dem Fahrzeug lässt sich die Kupplung nicht ausrücken, die Gänge sind schwer schaltbar und die Kupplung „rupft“.

### Ursache

Der geschweißte Bereich an der Kupplungsgabel kann brechen. Dadurch kann sich die Ausrückgabel während des Betriebs verbiegen, wodurch verhindert wird, dass die Kupplung vollständig ausrückt. (Abb. 1)

### Lösung

Es ist unbedingt erforderlich, dass die Kupplungsgabel und die Führungshülse gereinigt und gründlich auf Ermüdung oder Beschädigung überprüft werden, wenn das Getriebe im Rahmen eines Kupplungswechsels ausgebaut wird.

Es wird empfohlen, die Kupplungsgabel zeitgleich mit der Kupplung auszutauschen, da eine defekte Ausrückgabel bei den oben aufgeführten MINI-Modellen ein bekanntes Problem ist. Wenn eine fehlerhafte Gabel nicht erkannt und erneuert wird, kann dies Schwierigkeiten bei der Gangwahl führen. Es wird auch empfohlen, gleichzeitig die Gabelgelenkbuchsen und den Verriegelungsstift zu erneuern.

Für weitere technische Informationen besuchen Sie bitte die Website: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)