


SI2019-015

Bezüglich der Ersetzung von 8DB 355 011-481 (T1461) / 8DB 355 016-261 (T2145) durch 8DB 355 020-671 (T2268)

Wir optimieren unser Portfolio, um unseren Kunden zu helfen, die Komplexität zu verringern, und um verschiedenen Ersetzungen im OES durch Peugeot nachzukommen.

8DB 355 011-481 und 8DB 355 016-261 werden zu 8DB 355 020-671 harmonisiert, das die Anwendungen beider Teilenummern abdeckt. Daher ist nur bei WVA 24175 und 24134 eine elektronische Verschleißanzeige eingebaut.

Siehe bitte nachfolgende Abbildungen:



Der bestehende Bestand an 8DB 355 011-481 und 8DB 355 016-261 kann problemlos abverkauft werden.