



febi 32418, 103186

**Passend für:**

Ford, Mazda und Volvo (verschiedene Modelle)



DE

Querlenkerlager

Problem

Ungleichmäßiger Reifenverschleiß und falsche Ausrichtung der Vorderradaufhängung.

Ursache

Das Lager des unteren Querlenkers ist verschlissen.

Lösung

febi bietet eine zeitwertgerechte Reparaturlösung, bei der das Querlenkerlager anstelle des kompletten Querlenkers ausgetauscht werden kann.

Beim Austausch des Lagers ist es wichtig, die Ausrichtung des originalen Querlenkerlagers zu beachten.

Wenn das Lager nicht korrekt zum Querlenker ausgerichtet ist, besteht die Gefahr eines vorzeitigen Ausfalls und einer verkürzten Lebensdauer des Bauteils.

Hinweis: Für den Austausch des Querlenkerlagers bietet der Fahrzeughersteller ein spezielles Werkzeug an. Durch die Verwendung dieses Werkzeugs wird sichergestellt, dass die Einbaulage und Einpresstiefe des Lagers korrekt ist.



Scannen Sie den QR-Code, um das febi Video über den Austausch des Querlenkerlagers samt Anbaumaterial zu sehen.

[youtube.com/ferdinandbilstein](https://www.youtube.com/ferdinandbilstein)

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com