

# INFO

febi  
37058

SWAG  
10 93 7058

to fit:  
Mercedes-Benz

**DE** Beim Ein- bzw. Ausbau des Rückfahrlichtschalters febi 37058/ SWAG 10 93 7058 sollte unbedingt der Rückwärtsgang eingelegt bleiben. Der Dichtring sollte erneuert werden.

**EN** When installing or removing the reversing light switch febi 37058/ SWAG 10 93 7058, the vehicle should always be in reverse gear. The sealing ring should be replaced.

**FR** Lors du remplacement et de la mise en place du contacteur de feu de recul febi 37058/ SWAG 10 93 7058, le véhicule doit toujours être en position marche arrière. La bague d'étanchéité doit être remplacé.

**ES** Durante la instalación y desinstalación del interruptor de faro de retroceso febi 37058/ SWAG 10 93 7058, el vehículo debe tener puesta la marcha atrás. La junta también deberá ser reemplazada en dicho proceso.

**IT** Quando si installa o rimuove l'interruttore luci retromarcia febi 37058/ SWAG 10 93 7058, il veicolo deve sempre essere con la retromarcia innestata. L'O-ring dovrebbe sempre essere sostituito.

**PT** Ao montar ou desmontar o interruptor das luzes de marcha-atrás, engrenar sempre a marcha-atrás. Deve substituir-se o vedante.

**NL** Bij het monteren of demonteren van de schakelaar van de achteruitrijlichten febi 37058/ SWAG 10 93 7058 moet het voertuig altijd inde achteruitversnelling staan. De dichtring moet worden vervangen.

**PL** Podczas montażu lub demontażu włącznika światła cofania – febi 37058/ SWAG 10 93 7058 – bezwzględnie musi być włączony bieg wsteczny. Należy wymienić pierścień uszczelniający.

**RU** При замене выключателя фонаря заднего хода, необходимо поставить рычаг переключения передач в положение R. Так же должны быть заменены одноразовые уплотнительные кольца.

**SR** Prilikom montaže ili demontaže prekidača rikverc svetla febi 37058/ SWAG 10 93 7058 ručica menjača treba da je u rikvercu / vozilo treba da bude u rikvercu. Takođe treba zameniti zaptivni prsten.

**TR** When installing or removing the reversing light switch, the vehicle should always be in reverse gear. The sealing ring should be replaced.

**AR** عند تركيب أو فك مفتاح ضوء الرجوع للخلف ينبغي بالضرورة أن تظل التعشيقية الخلفية مختارة. وينبغي استبدال حلقة الإحكام.

For more technical information please visit: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)